



PLANILHA DE COTAÇÃO

Objeto: SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA TURBINA.

Data: 16/09/2024

Cotação feita por telefone, e-mail e/ou whatsapp.

DESCRIÇÃO	TELEFONE	Recondicionamento da Turbina
RETIUB RETIFICA UBERABA LTDA	3314-2600	R\$ 1.960,00
TURBODIESEL UBERABA LTDA	3336-7100	R\$ 1.645,00
RETÍFICA MEGA TURBOS LTDA	3313-6177	R\$ 1.650,00
CUSTO MÉDIO DO SERVIÇO		R\$ 1.751,67